В период с 31.08.2018г. по 7.09.2018г. были проведены плановые проверки членов Ассоциации на соотвествие требованиям стандарта **Ст СРОС РТ-0102010** и правил саморегулирования.

I. По результатам проверок 11 организаций набрали от 90 до 100 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

0274

ООО "Инженерный Центр Энерготехаудит"

98

2.

0369

ООО "Строительная Компания "Гарант"

100

3.

0580

ООО "ЮКНА-СТРОЙ"

93

4.

0510

АО "Татагромодуль"

100

5.

0705

ООО "Контакт"

90

6.

0843

АО "Институт проектирования транспортных сооружений"

98

7.

1979

ООО "ЭНЕРГОЗАЩИТА"

90

8.

2077

ООО "Инженерно-строительная компания "Казанский Гипронииавиапром"

100

9.

2078

МУП "Центр жилищно-коммунального хозяйства и технологического контроля" Заинского муни

93

10.

2249

ООО Сабинская ПМК "Мелиорация"

96

11.

2082

ООО Специализированный застройщик "Строительная компания "УнистройДом"

98

ООО Специализированный застройщик "Строительная компания "УнистройДом" г.Казань, (Руководитель Бакеев Тимур Равилевич) выполняет функции генподрядчика на объекте «Строительство жилого комплекса «Весна» по ул.Азата Аббасова в г.Казань».

II. Частично соответствуют требованиям стандартов 3 организации Содружества, набравшие от 60 до 78 баллов.

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

0186

ООО "СтройТехКран"

78

2.

0561

ООО "Казаньспецстрой"

75

3.

2159

ООО "#Суварстроит"

60

1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:

– приказов о применении стандартов Национального Объединения Строителей и АСРО "Содружество строителей РТ";

-— общественных инспекторов, прошедших обучение и имеющих соответствующие удостоверения.

2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 5.10.2018г. и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.

III. Организация, набравшая менее 70 балов по системе индикативной оценки и признанная не соответствующей требованиям стандартов Содружества:

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

2156

ООО "ТехПромСтрой"

52

1. Основными замечаниями выявленными в даной организациии являются:

-— отсутствие квалифицированных инженерно-технических работников включенных в национальный реестр специалистов;

– отсутствие приказов о применение стандартов НОСТРОЙ и АСРО «Содружество строителей РТ»;

2. Выводы: В срок до 5.10.2018г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;

3. Предупредить руководство вышеуказанной организации, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении права на осуществления строительной деятельности.

IV. На 6.09.2018 г. 14 организаций устранили замечания по результатам плановых проверок:

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

Количество баллов после устранения замечаний

1.

0102

ООО "Стройдизайн - Мастер"

95

100

2.

0168

ООО "Строительно-производственная компания "Модульстрой"

95

100

3.

0171

ООО "Жилпромстрой-Р"

76

100

4.

0279

ООО "Кам-Ключ"

95

100

5.

0375

ООО "Волгадорстрой"

94

100

6.

0442

ООО "Межрайонное дорожно-строительное управление-1"

95

100

7.

0490

ООО "Металлоэнергозащита"

85

100

8.

1002

ООО "Электросервис-Т"

75

100

9.

1526

АО "Международный аэропорт "Казань"

90

100

10.

1552

ООО "ТНГ-Групп"

80

100

11.

1878

ООО "Коммунальник"

95

100

12.

1889

АО "Геолого-разведочный исследовательский центр"

75

100

13.

2208

ООО "Строительная компания "Многогранни"

77

95

14.

2209

ООО "Татспецэнерго"

93

100