В период с 21.06.2021 г. по 25.06.2021 г. были проведены плановые проверки членов Ассоциации на соответствие требованиям стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.

I. По результатам проверок 5 организаций набрали от 90 до 98 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

2491

ООО "Спецподводтрубопроводстрой"

90

2.

1896

ООО "Лифт-экс"

93

3.

2636

ООО "Народный дом"

95

4.

2613

ООО "СК Спектр"

94

5.

1555

ООО "ЛИФТСЕРВИС"

98

ООО "Энергия" г.Мензелинск (Руководитель Миннигареев Денис Ильмасович) осуществляет функции подрядчика на объекте «Электромонтажные работы на строительстве 1-этажного дома в г.Мензелинск, ул.Социалистическая, д.63».



ООО "Специализированный Застройщик "ТАЛАН-РЕГИОН-32"" г.Набережные Челны (Руководитель Бадретдинов Айрат Наилович) осуществляет функции застройщика на объекте «Строительство ЖК Притяжение, 5 и 6 этап» в г.Набережные Челны» Генподрядчик ООО «СтройТраст»».

ООО «СК Спектр» г.Мензелинск (Руководитель Ищеряков Алексей Владимирович) осуществляет электромонтажные работы на объекте строительства «Здание исполнительного комитета поселения. Генподрядчик ГУП РТ «Татлизинг»».



II. Частично соответствуют требованиям стандартов 11 организаций Содружества, набравшие от 74 до 88 баллов.

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

2341

ООО "Гранд-Мастер"

74

2.

2011

ООО "СТРОЙАРСЕНАЛ"

75

3.

2619

ООО "СК Юлдаш"

78

4.

2642

ООО "Идельстрой"

80

5.

2670

ООО "КРС-Сервис"

83

6.

2644

ООО "СЗ "ТАЛАН-РЕГИОН-32"

83

7.

2662

ООО "КОНСТРУКТОР"

84

8.

2628

ООО "Энергия"

84

9.

2536

ООО "Промгидравлика"

85

10.

2623

ООО "СК СТРОЙГАРАНТ"

87

11.

2653

ООО "РемСтрой"

88

1. Характерными замечаниями в вышеуказанных организациях являются:

– инженерно-технические работники не прошли курсы повышения квалификации;

-— отсутствует общественный инспектор по охране труда, прошедший обучение и имеющий соответствующие удостоверения;

– отсутствуют удостоверения у ответственных по охране труда.

2. Выводы: Необходимо устранить выявленные замечания в установленные сроки и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.

III. Организации, набравшие менее 70 баллов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

2627

ООО "СТРОНН"

61

2.

2617

ООО "ХимБурСервис"

65

3.

2650

ООО "Спецмонтаж групп"

65

4.

2663

ООО "СК Прогресс"

67

5.

2639

ООО "Феликс"

68

6.

2620

ООО "Энерготехстрой"

68

1. Основными замечаниями, выявленными в данных организациях, являются:

– отсутствие квалифицированных инженерно-технических работников включенных в национальный реестр специалистов;

– отсутствие приказов о применении стандартов НОСТРОЙ и АСРО «Содружество строителей РТ»;

– отсутствие общественного инспектора по охране труда.

2. Выводы: Устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;

3. Предупредить руководство вышеуказанных организаций, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении права на осуществления строительной деятельности.

IV. На 28.06.2021 г. 5 организаций устранили замечания по результатам плановых проверок :

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

Количество баллов после устранения замечаний

1.

2279

ООО "КНД ВИКТОРИЯ"

76

100

2.

2131

ООО "Безопасность лифтов НЧ"

91

100

3.

1996

ООО "АРЕНА"

90

100

4.

1443

ООО Специализированный застройщик "СтройУслуги"

98

100

5.

2347

ООО "ДАНАФЛЕКС-НАНО"

95

100