В период с 29.08.2022 г. по 12.09.2022 г. были проведены плановые проверки членов Ассоциации на соответствие требованиям стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.

I. По результатам проверок 9 организаций набрали от 90 до 100 баллов.

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

2438

ООО «Алексеевская МСО-ТАПС»

90

2.

2132

ООО «Стэк Мастер»

92

3.

1877

ООО «РегионСтрой»

93

4.

2070

ООО «СМК Ак Таш»

95

5.

149

АО «АйСиЭл-КПО ВС»

95

6.

2548

ООО «НПП Прогресс»

96

7.

1805

ООО «Казанская строительно-сервисная компания»

98

8.

1442

ООО СЗ «ДОМКОР»

100

9.

2229

ООО «Нурлат Мелиоводстрой»

100

ООО СЗ "ДОМКОР", г.Набережные Челны (Руководитель Гайнуллов Мунир

Анварович) осуществляет функции подрядчика на объекте «Строительство жилого дома с наружными сетями в жилом районе Замелекесье в г.Набережные Челны» Генподрядчик ООО «Домкор Строй». Заказчик ООО СЗ «ДОМКОР»».

ООО "Экология-Строй К", г.Альметьевск (Руководитель Насыбуллин Айрат Ахмаевич) осуществляли функции подрядчика на объекте «Капитальный ремонт по ул. Р.Фахретдина д. 20 в г.Альметьевске».

II. Частично соответствуют требованиям стандартов 11 организаций Содружества, набравшие от 71 до 88 баллов.

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

2114

ООО «Строительная компания «Атлант»

71

2.

2532

ООО «СТРОЙТЕХ»

74

3.

2660

ООО «ГРАД»

79

4.

2203

АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»

80

5.

1874

ООО «Мегалит Строй»

83

6.

1325

ООО «Экология-Строй К»

85

7.

33

ООО "Татнефтедор»

85

8.

1585

ООО «Стройгазпроект»

85

9.

1668

ООО «Гидромехстрой»

86

10.

2368

ООО «Брио Строй»

87

11.

2616

ООО «СФ ВолгаАвтоДор»

88

1. Характерными замечаниями в вышеуказанных организациях являются:

– инженерно-технические работники не прошли курсы повышения квалификации;

-— отсутствует общественный инспектор по охране труда, прошедший обучение и имеющий соответствующие удостоверения;

– отсутствуют удостоверения у ответственных по охране труда.

2. Выводы: Необходимо устранить выявленные замечания в установленные сроки и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.

III. Организация, набравшая менее 70 баллов по системе индикативной оценки и признанная не соответствующей требованиям стандартов Содружества:

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

2103

ООО «Евроокно»

58

1. Основными замечаниями, выявленными в данной организации, являются:

– отсутствие квалифицированных инженерно-технических работников включенных в национальный реестр специалистов;

– отсутствие приказов о применении стандартов НОСТРОЙ и АСРО «Содружество строителей РТ»;

– отсутствие общественного инспектора по охране труда.

2. Выводы: Устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;

3. Предупредить руководство вышеуказанной организации, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении права на осуществления строительной деятельности стандартов НОСТРОЙ и АСРО «Содружество строителей РТ»;

IV. На 12.09.2022 г. 3 организаций устранили замечания по результатам плановых проверок :

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

Количество баллов после устранения замечаний

1.

1525

ООО «УРСЖ»

93

100

2.

2435

ООО «Премиум»

96

100

3.

2723

ООО «Саэльра»

79

95