В период с 21.03.13г. по 28.03.13г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта **Ст СРОС РТ-0102010** и правил саморегулирования.

I. По результатам проверок нижеследующие организации признаны соответствующими требованиям Содружества.

п/п

Свидетельства

Наименование организации

Количество набранных баллов

1.

0390.08-2009-1650109840-С-014

ООО "Гидроэлектромонтаж"

84

2.

0422.04-2009-1646015846-С-014

ООО "Гидропромжилстрой"

98

3.

0437.04-2010-1650081880-С-014

ЗАО "Челнинское предприятие "Трест №7"

92

4.

0477.07-2010-1608005036-С-014

ООО "Нефтегаз-Сервискомплект"

82

5.

0552.04-2010-1647010865-С-014

ООО "Управдом"

95

6.

0554.03-2010-1623010471-С-014

ООО "Кристалл"

88

7.

0627.05-2010-1658097307-С-014

ООО Инвестиционная строительная компания "СтройИнжиниринг"

98

8.

0640.05-2010-1650076400-С-014

ООО "КАМАЗэнергоремонт"

98

9.

0650.03-2010-1644020632-С-014

ООО "БИ Компани плюс"

97

10.

0652.05-2010-1650068664-С-014

ЗАО "РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ"

90

В ООО " Гидроэлектромонтаж " (ИНН: 1650109840, Руководитель Глухов Василий Александрович) проверка проведена с выездом на объект «Строительство ПС 500 кВ

«Елабуга» Монтаж ячеек на РУ 500 кВ». Все рабочие на строительной площадке обучены, имеют удостоверения подтверждающие квалификацию и разряды, обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

Один из объектов ООО "Гидроэлектромонтаж"

«Строительство ПС 500 кВ «Елабуга» Монтаж ячеек на РУ 500 кВ»

II. Признаны частично соответствующими требованиям Содружества.

п/п

Свидетельства

Наименование организации

Количество набранных баллов

0204.06-2009-1651056020-С-014

ООО "Татсантехмонтаж"

71

2.

0334.08-2009-1650058345-С-014

ООО "Трубострой"

69

3.

0447.05-2010-1646017917-С-014

ООО "ГазСервисАвтоматика"

70

4.

0461.04-2010-1660027353-С-014

ОАО "Мосты РТ"

73

5.

0523.05-2010-1650228269-С-014

ЗАО "НК-Стройиндустрия"

60

6.

0571.04-2010-1623007694-С-014

ООО "Промкомбинат"

64

7.

0582.05-2010-1650087716-С-014

ООО "ПодводСпецСтрой"

60

8.

0648.03-2010-1644051648-С-014

ООО "Группа компаний Авангард"

74

9.

1849.02-2012-1646033130-С-014

ООО "Стройметалл"

78

10.

0204.06-2009-1651056020-С-014

ООО "Татсантехмонтаж"

71

1. Характерными замечаниями, являются:

– Отсутствуют журнал вводного инструктажа;

– Отсутствуют приказы и инструкций на ответственных по промышленной безопасности;

– Не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда.

2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 25.04.2013г.

III. Признаны не соответствующими требованиям Содружества.

п/п

Свидетельства

Наименование организации

Количество набранных баллов

1.

0355.07-2009-1623009860-С-014

ООО "Стройжилсервис"

38

2.

0438.03-2010-1647009958-С-014

ООО "ГОРСВЕТ"

50

3.

0651.05-2010-1650147242-С-014

ООО "Интерпласт-Сервис"

44

4.

1832.01-2012-1659121182-С-014

ООО "Строительная компания "Стройинвест"

38

1. Характерными замечаниями, являются:

– Количество работников не соответствует требованиям к выдаче свидетельства;

– Отсутствуют удостоверения на ответственных по охране труда;

– Не все рабочие имеют удостоверения подтверждающие квалификацию и соответствующие разряды.

2. Выводы:

2.1.Неукоснительно устранить замечания в срок до 25.04.2013г.

2.2.Письменно уведомить дирекцию Содружества об их устранении (с приложением подтверждающих документов).

3. В случае не устранения замечаний в установленные сроки будут применены меры дисциплинарного воздействия.