

В период с 24.10.11г. по 27.10.11г. СРО РНП «Содружество строителей РТ» были проведены плановые проверки в 37 организациях.

1. Организации набравшие более 80 баллов и соответствующие требованиям стандарта:

№ п/п

№ Свидетельства

Наименование организации

Количество набранных баллов

1.

0283.03-2009-1651031811-С-014

ЗАО "Научно-Производственное объединение "ЦЕНТРОМОНТАЖАВТОМАТИКА"

100

1.

0227.04-2009-1659042029-С-014

ОАО "Средневолжсксельэлектросетьстрой"

97

1.

0228.03-2009-1655149846-С-014

ООО "Строймонтажизоляция"

95

1.

0526.03-2010-1651033537-С-014

ООО "БСИ-НК"

82

1.

0168.04-2009-1624009045-С-014

ООО Строительно-производственная компания "Модульстрой"

88

1.

0602.02-2010-1646019128-С-014

ООО "Зодчий"

89

1.

0426.02-2009-1646009137-C-014

ООО "Стройинвест"

88

1.

0306.05-2009-1651024638-C-014

ООО "Водолей"

84

1.

0241.02-2009-1651005272-C-014

ООО "ТМИМ"

90

1.

0242.03-2009-1650006259-С-014

ЗАО "Форт Диалог"

87

1.

0423.02-2009-1658061639-С-014

ООО "Кристалл плюс"

92

1.

0491.04-2010-6312050777-С-014

ООО "Спецэнергомонтаж"

94

1.

0352.02-2009-1651044962-С-014

ООО "Крона"

89

По индикативной оценке максимальное количество баллов 100.

Организациям, набравшим более 80 баллов необходимо устранить замечания, отмеченные в индикативной оценке.

Хорошим примером является организация ЗАО "Научно-Производственное объединение "ЦЕНТРОМОНТАЖАВТОМАТИКА"- многопрофильное предприятие, осуществляющее реализацию крупномасштабных проектов по созданию и модернизации систем автоматизации, комплексных систем безопасности.





по 80 барельеж, которым необходимо устранить
дефекты фирмы "Фундаментальремонт"
и строительства НК"
услуги автотранспортных дорог и аэродромов"
по результатам проверки, выявлены следующие нарушения:
отсутствует документация по техническому контролю
ранних
по результатам проверки, выявлены следующие нарушения:
отсутствует документация по техническому контролю
технологии
отсутствует документация по техническому контролю
автоматизированных работ"
Новоруд" (строительный контроль)
отсутствует документация по техническому контролю