В период с 23.12.2016г. по 30.12.2016г. с выездом в офис организаций были проведены плановые проверки членов Ассоциации по соблюдению требований к выдаче свидетельства о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок 5 организаций набрали от 80 до 99 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
п/п
□ свидетельства
Наименование

90

3.

22 декабря специалистом отдела контроля Сорокиным С.В была проведена плановая проверка ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» (г.Казань, руководитель Айзатуллин Марат Мансурович) с выездом на объекты строительства «Воссоздание Собора Казанской Иконы Божьей Матери в г.Казань» где организация выполняет функции заказчика Подрядчиком является ООО «Союз СП».



II. Частично соответствуют требованиям стандартов 5 организации Содружества, набравшие от 60 до 79 баллов.

1226.010-2010-1655159900-C-014

78

5.

2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 20.01.2017 г. и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.
III. Организации, набравшие менее 60 балов по системе индикативной оценки и
признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:
п/п
□ свидетельства
Наименование организации
организации

3.

1422.02-2010-1655080697-C-014

9 / 19

3. Предупредить руководство вышеуказанных организаций, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении свидетельств о допуске.
IV. На 30.12.2016г. 16 организаций устранили замечания по результатам плановых проверок:
[n/n
□ Свидетельства

ООО "Трансэнергострой"

0269.08-2009-1660110241-C-014

77

98

2.

97

1238.04-2010-1645005813-C-014
ООО "Научно-производственное предприятие"Балкыш"
77
97
[h2.
1270.03-2010-1629004185-C-014
OOO "Moct"
91
94
[]13.
1307.05-2010-1649010250-C-014

OOO "OHUKC"
86
96
[]14.
1432.03-2010-1644033430-C-014
АО "Автострада"
77
97
[15.
190 1.02-2013-1656068766-C-014
ООО "Восток-С"