

В период с 12.04.2021 г. по 23.04.2021 г. были проведены плановые проверки членов Ассоциации на соответствие требованиям стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.

I. По результатам проверок 12 организаций набрали от 93 до 100 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

2314

ООО "СК ИЮВ"

93

2.

2462

МУП города Казани "Дирекция муниципальных жилищных программ"

93

3.

2006

ООО "Строительно-монтажное предприятие "Портал"

93

4.

2418

ООО "ЭлектроОптима"

95

5.

2422

ООО "Реконструкция и Развитие"

95

6.

2361

ООО "Спутник Безопасности"

95

7.

780

ООО "РАЙЯН"

96

8.

2489

ООО "СК Строй-Модуль"

96

9.

2359

АО "НТЦ Орбита"

100

10.

2010

ООО "ИСК Стройинжинирнг"

100

11.

1307

ООО "ОНИКС"

100

12.

1329

ООО "Энергоинвест"

100

ООО «ГрейтСтрой» г.Чистополь (Руководитель Мартынова Ангелина Сергеевна) осуществляет функции подрядчика на объекте «Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в г.Чистополь, по ул.Бутлерова, д.2».



ООО "Спутник Безопасности" г.Казань (Руководитель Шипкова Татьяна Николаевна) осуществляет электромонтажные работы на объекте «Многоквартирный жилой дом №6, жилого комплекса «Острова», расположенный по адресу: г.Казань, ул. Тэцевская».



II. Частично соответствуют требованиям стандартов 12 организаций Содружества, набравшие от 71 до 85 баллов.

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

2348

ООО "ЛенинвестСтрой плюс"

71

2.

2419

ООО "СпецГазСтройКом Казань"

74

3.

2414

ООО "СтройИнвестКонсалтинг"

74

4.

1177

ООО "Стройгаз"

78

5.

2334

ООО "Интер-Строй"

81

6.

2199

ООО "Панорама"

81

7.

2490

ООО "Сигма"

81

8.

2323

ООО "ЭКОДОМ"

81

9.

2331

ООО "Казанский лифтостроительный завод"

83

10.

2003

ООО "ГрейтСтрой"

83

11.

1276

ООО "Спецстальмонтаж"

85

12.

2482

ООО "Волга-Автодор"

85

1. Характерными замечаниями в вышеуказанных организациях являются:

— инженерно-технические работники не прошли курсы повышения квалификации;

— отсутствует общественный инспектор по охране труда, прошедший обучение и имеющий соответствующие удостоверения;

– отсутствуют удостоверения у ответственных по охране труда.

2. Выводы: Необходимо устранить выявленные замечания в установленные сроки и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.

III. Организации, набравшие менее 70 баллов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

2497

ООО "АБАК"

66

2.

417

ООО "СМУ-2"

63

1. Основными замечаниями, выявленными в данных организациях, являются:

– отсутствие квалифицированных инженерно-технических работников включенных в национальный реестр специалистов;

– отсутствие приказов о применении стандартов НОСТРОЙ и АСРО «Содружество строителей РТ»;

– отсутствие общественного инспектора по охране труда.

2. Выводы: Устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;

3. Предупредить руководство вышеуказанных организаций, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении права на осуществления строительной деятельности.

IV. На 23.04.2021 г. 9 организаций устранили замечания по результатам плановых проверок :

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

Количество баллов после устранения замечаний

1.

1853

ООО "Интэк Казань"

79

100

2.

703

ООО "Производственно-строительное предприятие"

80

95

3.

2256

ООО "Казаньсоюзстрой"

96

100

4.

814

ООО "Евростройхолдинг+"

86

95

5.

442

ООО "МДСУ-1"

85

100

6.

2405

ООО "Конвентстройинжиниринг"

98

100

7.

1433

ООО "Промтранс-А"

93

95

8.

1238

ООО "НПП Балкыш"

98

100

9.

1011

ООО "СтройСоюз"

95

100