

В период с 31.01.2022 г. по 4.02.2022 г. были проведены плановые проверки членов Ассоциации на соответствие требованиям стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.

I. По результатам проверок 4 организаций набрали от 95 до 100 баллов.

п/п	

Номер в реестре членов СРО

Наименование организации

Количество набранных баллов

1

2201

АО "Казанский Гипронииавиапром" имени Б.И. Тихомирова

95

2

8

ООО "Прогресс-жилстрой"

100

3

850

ООО "КОМЭНЕРГО"

100

4

2263

ООО "СервисМонтажИнтеграция"

100

ООО "РСК "Техпроект", г. Казань (Руководитель Кемери Фарид Фетхиевич) осуществляет функции подрядчика на объекте «Устройство свайного фундамента жилого комплекса «Открытие» с надземной парковкой по ул. А. Кутуя 86 Советского района г. Казань».



АО «Казанский Гипрониавиапром», г. Казань, (Руководитель Валеев А.Н.) осуществляет функции подрядчика на объекте «Реконструкция объектов КАЗ им.С.П. Горбунова-Филиал ПАО «Туполев».



II. Частично соответствуют требованиям стандартов 11 организаций Содружества, набравшие от 70 до 88 баллов.

п/п	

Номер в реестре	членов СРО
-----------------	------------

Наименование организации

Количество	набранных баллов
------------	------------------

1

2681

ООО "ПМК"

70

2

2596

МУП "Управление капитального строительства"

71

3

2675

ООО "РегионЭнергоСтрой"

71

4

792

ИП Сабиров Рафкат Гилемханович

73

5

2594

ООО "Ам-строй"

76

6

2597

ООО "РСК "Техпроект"

78

7

2673

ООО "АренаЭлектроМонтаж"

82

8

2694

ООО "ИНТЭЛСТРОЙ"

82

9

2686

ООО "СтройКонтрольСервис"

88

10

2682

ООО "СТиМ-Казань"

88

11

2268

ООО "СУГАЗ"

88

Характерными замечаниями в вышеуказанных организациях являются:

- инженерно-технические работники не прошли курсы повышения квалификации;
- отсутствует общественный инспектор по охране труда, прошедший обучение и имеющий соответствующие удостоверения;
- отсутствуют удостоверения у ответственных по охране труда.

Выводы: Необходимо устранить выявленные замечания в установленные сроки и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.

III. Организации, набравшие менее 70 баллов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:

п/п	

Номер в реестре членов СРО

Наименование организации

Количество набранных баллов

1

2678

ООО "ТТЛ"

59

2

756

ООО "Инвестхолдингстрой"

64

Основными замечаниями, выявленными в данных организациях, являются:

- отсутствие квалифицированных инженерно-технических работников включенных в национальный реестр специалистов;
- отсутствие приказов о применении стандартов НОСТРОЙ и АСРО «Содружество строителей РТ»;
- отсутствие общественного инспектора по охране труда.

Выводы: Устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;

Предупредить руководство вышеуказанных организаций, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении права на осуществления строительной деятельности.

IV. На 7.02.2022 г. 5 организаций устранили замечания по результатам плановых проверок :

п/п	

Номер в реестре членов СРО

Наименование организации

Количество набранных баллов

Количество баллов после устранения замечаний

1

564

ООО "Элтех-М

82

100

2

2095

ООО "Ленинские тепловые сети"

90

95

3

852

ООО "Виолент"

90

97

4

146

ООО "Сувар-Б"

91

98

5

1951

ООО "Спаскдорстрой"

89

98