

В период с 30.01.2023г. по 6.02.2023г. были проведены плановые проверки членов Ассоциации на соответствие требованиям стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.

I. По результатам проверок 8 организаций набрали от 93 до 100 баллов.

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

695

ООО "СК "Импульс"

100

2.

2257

ООО «ПСК Созидатель»

100

3.

2278

ООО "Инженерный Центр "Энергопрогресс"

100

4.

2274

ООО "Нефтегазспецстрой"

100

5.

2452

ООО "Вира"

99

6.

2095

ООО "Лениногорские тепловые сети"

95

7.

2256

ООО "Казаньсоюзстрой"

93

8.

415

ООО "Сайяр"

93

ООО "Вира", г.Набережные Челны (Руководитель Нигамадзянов Мавлит Шарифзянович) осуществляет функцию подрядчика на объекте ««Строительство тепловых сетей от ТК-294 до ТК-113 (Тепловод № 551) в г.Набережные Челны».



ООО "Нефтегазспецстрой", г. Казань (Руководитель Брейдбурд Александр Исаакович) осуществляет функцию подрядчика на объекте «Распределительный газопровод высокого давления от ул. Ларина до центра города Нижний Новгород, с установкой ГРПБ».



II. Частично соответствуют требованиям стандартов 4 организации Содружества, набравшие от 75 до 88 баллов.

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

2729

ООО "ЛИФТ-ГАРАНТ"

88

2.

642

ИП Загыртдинова Расима Закизяновна

86

3.

2287

ООО "СК СДС"

81

4.

2168

ООО "Торгово-Производственная Компания Современные Сервисные Технологии "

75

1. Характерными замечаниями в вышеуказанных организациях являются:

– инженерно-технические работники не прошли независимую оценку квалификации и повышение квалификации;

— отсутствует общественный инспектор по охране труда, прошедший обучение и имеющий соответствующие удостоверения;

– отсутствуют удостоверения у ответственных по охране труда.

Выводы: Необходимо устранить выявленные замечания в установленные сроки и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.

III. Организации, набравшие менее 70 баллов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

1600

ООО "Инженерные Системы"

70

2.

2163

ООО «Альтаир»

70

3.

2086

ООО "ТАТСПЕЦСТРОЙ"

68

4.

2731

ООО "ТГВ-Поволжье"

65

5.

2090

ООО "ВолгаДорСтрой"

64

6.

2181

ПАО "АК БАРС" БАНК"

55

1. Основными замечаниями, выявленными в данных организациях, являются:

– отсутствие квалифицированных инженерно-технических работников включенных в национальный реестр специалистов;

– отсутствие приказов о применении стандартов НОСТРОЙ и АСРО «Содружество строителей РТ»;

– отсутствие общественного инспектора по охране труда.

2. Выводы: Устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;

3. Предупредить руководство вышеуказанных организаций, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении права на осуществления строительной деятельности.