

В период с 13.06.2023 г. по 3.07.2023г. были проведены плановые проверки членов Ассоциации на соответствие требованиям стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.

I. По результатам проверок 9 организаций набрали от 90 до 100 баллов.

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1,

1353

ООО "ЖКХ Инвест Плюс"

100

2,

2445

ООО "Ильмар+

100

3,

2277

ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"

100

4,

1276

ООО "Спецстальмонтаж"

100

5,

2491

ООО "Спецподводтрупобпроводстрой"

100

6,

2489

ООО "СК Строй-Модуль"

93

7,

2359

ООО НТЦ "Орбита"

93

8,

1545

ООО "Нафта-Сервис"

90

9,

2712

ООО "ИМПУЛЬС"

90

ООО "Реконструкция и Развитие", г.Казань (Руководитель Сидоров Алексей Викторович) осуществляет функцию подрядчика на объекте «Строительство жилых корпусов №5 и №6-1, №6-2 жилого комплекса «Университета Иннополис» в г.Иннополис , РТ.



ООО "Спецподводтрупроводстрой", г.Казань (Руководитель Шамилов Гамил Равилович) осуществляет функцию подрядчика на объекте «Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири» переходы через р. Джелтулак и р. Б.Пера»



Частично соответствуют требованиям стандартов 12 организаций Содружества, набравшие от 75 до 88 баллов.

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

2394

ООО "Лифтмаркет"

88

2.

2707

ООО "ВАД"

85

3.

2430

ООО "ЮнионСтрой Плюс"

85

4.

2484

ЗАО "Техсервис"

81

5.

2009

ООО "АЛЬЯНССТРОЙ"

81

6.

780

ООО "РАЙЯН"

80

7.

1177

ООО "Стройгаз"

80

8.

2345

ООО "Аква Бренд"

79

9.

1359

ООО "Татрегионсервис"

78

10.

2723

ООО "Саэльра"

78

11.

2385

ООО "СК "ДомСтрой"

75

12.

2713

ООО "ЭнергоГрад"

75

1. Характерными замечаниями в вышеуказанных организациях являются:

– инженерно-технические работники не прошли независимую оценку квалификации и повышение квалификации;

— отсутствует общественный инспектор по охране труда, прошедший обучение и имеющий соответствующие удостоверения;

– отсутствуют удостоверения у ответственных по охране труда.

2. Выводы: Необходимо устранить выявленные замечания в установленные сроки и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.

III. Организации, набравшие менее 70 баллов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

2710

ООО "ВолгаРЭС"

68

2.

883

ООО "Алькеево-спецстрой"

65

3.

2320

ООО "ЭнергоЭксперт"

65

4.

2199

ООО «Панорама»

65

5.

2422

ООО "Реконструкция и Развитие"

60

6.

2771

ООО "ЭнергоКонтроль+"

56

1. Основными замечаниями, выявленными в данных организациях, являются:

– отсутствие квалифицированных инженерно-технических работников включенных в национальный реестр специалистов;

– отсутствие приказов о применении стандартов НОСТРОЙ и АСРО «Содружество строителей РТ»;

– отсутствие общественного инспектора по охране труда.

2. Выводы: Устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;

3. Предупредить руководство вышеуказанных организаций, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении права на осуществления строительной деятельности.

IV. На 3.07.2023 г. 5 организаций устранили замечания по результатам плановых проверок :

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

Количество баллов после устранения замечаний

1.

1262

ООО "Производственно-Строительная Компания "Водолей"

95

100

2.

1913

ООО "Строй-Комплекс"

88

100

3.

1211

ООО "Универсал-Строй"

88

100

4.

1011

ООО "СтройСоюз"

98

100

5.

1272

ООО "ТК "Майский"

98

100