

В период с 4.07.2023 г. по 10.07.2023г. были проведены плановые проверки членов Ассоциации на соответствие требованиям стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.

I. По результатам проверок 16 организаций набрали от 90 до 100 баллов.

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

1353

ООО "ЖКХ Инвест Плюс"

100

2.

2445

ООО "Ильмар+"

100

3.

2486

ООО "ИК ТВ"

100

4.

2357

ООО "Камаизоляция"

100

5.

2277

ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"

100

6.

1276

ООО "Спецстальмонтаж"

100

7.

2491

ООО "Спецподводтрупроводстрой"

100

8.

2439

ООО Строительная компания "Технострой"

98

9.

1170

ООО "Нижнекамский механический завод"

95

10.

992

ООО "Атлантида"

95

11.

2519

ООО "Армада"

94

12.

2489

ООО "СК Строй-Модуль"

93

13.

2359

ООО НТЦ "Орбита"

93

14.

2371

ООО "Домстрой"

93

15.

2712

ООО "ИМПУЛЬС"

90

16.


1545

ООО "Нафта-Сервис"

90

ООО "Камаизоляция", г.Нижнекамск (Руководитель Каюмов Ильшат Минзякиевич)

осуществляет функцию подрядчика на объекте "Выполнение изоляционных работ на эстакаде с общезаводскими технологическими трубопроводами". Заказчик ПАО «Татнефть».



ПАО "Нижнекамскнефтехим", г.Нижнекамск (Руководитель Фаляхов Марат Инилович) осуществляет функцию заказчика на объекте "Строительство завода ЭП-600".



Частично соответствуют требованиям стандартов 16 организаций Содружества, набравшие от 70 до 88 баллов.

п/п
Номер в реестре членов СРО
Наименование
организации
Количество набранных баллов
1.
2394
ООО "Лифтмаркет"

88

2.

2770

ООО "ЯРС-АВТО"

87

3.

1281

ПАО "Нижнекамскнефтехим"

85

4.

2707

ООО "ВАД"

85

5.

2430

ООО "ЮнионСтрой Плюс"

85

6.

2484

ЗАО "Техсервис"

81

7.

2009

ООО "АЛЬЯНССТРОЙ"

81

8.

780

ООО "РАЙЯН"

80

9.

1177

ООО "Стройгаз"

80

10.

2345

ООО "Аква Бренд"

79

11.

1359

ООО "Татрегионсервис"

78

12.

2723

ООО "Саэлья"

78

13.

2385

ООО "СК "ДомСтрой"

75

14.

2713

ООО "ЭнергоГрад"

75

15.

1048

ООО "Волгопродмонтаж"

74

16.

1196

ООО "ПАКЕР-БИС"

70

1. Характерными замечаниями в вышеуказанных организациях являются:

- инженерно-технические работники не прошли независимую оценку квалификации и повышение квалификации;
- отсутствует общественный инспектор по охране труда, прошедший обучение и имеющий соответствующие удостоверения;
- отсутствуют удостоверения у ответственных по охране труда.

2. Выводы: Необходимо устранить выявленные замечания в установленные сроки и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.

III. Организации, набравшие менее 70 баллов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

2710

ООО "ВолгаРЭС"

68

2.

883

ООО "Алькеево-спецстрой"

65

3.

2320

ООО "ЭнергоЭксперт"

65

4.

2199

ООО "Панорама"

65

5.

2313

ООО "СЗ "ТАЛАН-НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ"

62

6.

2422

ООО "Реконструкция и Развитие"

60

7.

2771

ООО "ЭнергоКонтроль+"

56

8.

2329

ООО "АБСОЛЮТ"

51

9.

2341

ООО "Гранд-Мастер"

45

1. Основными замечаниями, выявленными в данных организациях, являются:

– отсутствие квалифицированных инженерно-технических работников включенных в национальный реестр специалистов;

– отсутствие приказов о применении стандартов НОСТРОЙ и АСРО «Содружество строителей РТ»;

– отсутствие общественного инспектора по охране труда.

2. Выводы: Устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;

3. Предупредить руководство вышеуказанных организаций, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении права на осуществления строительной деятельности.