

По представленным сведениям об устранении нарушений, на объекте «Строительство стадиона на 45 тысяч мест по ул. Чистопольская в г. Казани», 26.12.2012г. специалистами Содружества Нестеровым В.В. и Имаевым Н.М. проведена повторная проверка в ООО «Камстройтехсервис», директор – Шошокин Эдуард Александрович (Ответственный Прораб – Ханов Г.А.).



В ходе проверки установлено:

- замечания по документации, выданные 6 декабря 2012 г. устранены в полном объеме;

Однако до настоящего момента не устранены следующие нарушения:

- при производстве работ в 8 секторе не у всех рабочих имеется спецодежда и защитные каски. СНиП 12-03-2001. Кирпичная кладка выполняется с нарушениями техники безопасности.

- местное освещение при работе в закрытых помещениях не соответствует требованиям строительных норм и правил. СНиП 12-03-2001.

