

16 июня согласно графику на II квартал 2014г., главным специалистом отдела контроля Гариповым Р.Х. была проведена плановая проверка в ООО «ИСК «СтройИнжиниринг» (ИНН: 1658097307, руководитель Фаттахов Рамиль Ильнурович) с выездом на объект строительство «19-ти этажного общежития КГЭУ по ул. Яруллина г. Казань».



В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1. 3 специалиста не имеют удостоверений и аттестатов о прохождении курсов повышения квалификации;
2. Карточки бесплатной выдачи спецодежды не заполнены, сертификаты соответствия спецодежды не проставлены.

3. Аттестация 13 рабочих мест не завершена, не разработаны и не выполнены мероприятия по улучшению условий труда;
4. У 11-ИТР отсутствуют удостоверения по промышленной и электробезопасности; рабочие не имеют удостоверений по специальности;
5. Отсутствует служба по проверке и анализу рабочей документации;

Замечания, выявленные на объекте:

1. Проект производства работ не утвержден главным инженером и не ознакомлен с ответственными лицами под роспись;
2. Начальник участка, прорабы не имеют удостоверения на группу по электробезопасности;
3. Стройплощадка сильно захламлена строительными материалами и изделиями, складирование материалов произведено с нарушениями СНиП и ППРк;
4. Со строительной площадки строительный мусор не вывозится;
5. На этажах открытые проемы, вентиляционные каналы не ограждены;
6. Рабочим иностранцам не проведены инструктажи на рабочем месте, не имеют при себе удостоверения по охране труда и по электробезопасности;
7. Мойка колес автотранспорта производится в опасной зоне работы башенного крана.
8. На 12-м этаже, на рабочем месте монолитчиков, не выполнены ограждения по периметру этажа в соответствии ППР и нарядом-допуском;
9. Нет ответственного лица на объекте, отвечающего за состояние электрохозяйства.

Все замечания устранены 13.10.2014г. 93 балла.